

rapportnummer: 3-38-257-8

2 september 1998

Telefax: 0492-533069

Telephone: 0492-533282

5705 BX HELMOND

Lage Dijk 29

Ingenieursbureau Van Limburg Zuid B.V.

Oprachtgever: dhr. A.J.M. Martens

Werkplan  
grond -en grondwatersanering  
ter plaatse van  
de Van Duurenstraat 5 te Horst

**Bijlagen:**

1: Situering van de onderzoekssterren met bemalingssplan

2: Overzicht van het onderzoekssterren met bemalingssplan

1	<b>1 INLEIDING</b>
2	<b>2 VERONTREINIGINGSSTUATIE</b>
2	2.1 Onderzoekslocatie
2	2.2 Gegevens vooronderzoeken
3	<b>3 SANERINGSPLAN</b>
3	3.1 Doestellende en randvoorwaarden
3	3.2 Saneringsmethode
5	3.3 Milieukenndige begeleiding
6	<b>4. WERKAFSPRAKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN</b>
7	<b>5. SANERINGSVERSLAG</b>
8	<b>6. ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS</b>

In opdracht van de heer Martens, is door Ingenieursbureau Van Limburg Zuid B.V. een werkplan opgesteld voor de grondwatersanering op de locatie ter plaatse van een voormalig tankstation aan de Van Douverenstraat 5 te Horst.

Aanleiding tot het opstellen van het werkplan zijn de resultaten uit de bodemonderzoeken (verkennend en nadere) welke eerder dit jaar door Van Limburg Zuid B.V. zijn uitgevoerd.

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat op deellocatie IV sprake is van een grondwaterverontreiniging met een geschatte omvang van ca. 50 m<sup>3</sup>. In dit geval is er dus geen ernstige gevall van bodemonterreiniging. Desondanks heeft de opdrachtnemer besloten dat sanering wenselijk is om verder verspreidings van de relatief mobiele verontreiniging te voorkomen.

In dit werkplan worden de noodzakelijk werkzaamheden en maatregelen besproken om de sanering op een sober en doelmatige wijze uit te voeren. Aangetozen de gemeente Horst in dit geval als bevoegd gezag zal optreden is een beknopt werkplan voldoende en is het niet noodzakelijk dat het plan in zijn geheel voldoet aan de voorschriften uit de provinciale milieuvorordening.

Op basis van de resultaten van het nadere onderzoek is vastgesteld dat alleen ter plaatse van deellocatie IV, nabij de voormalige afverstuivingszuilen, in het freatische grondwater tussen 2,0 en maximaal 4,5 m-nv het grondwater verontreinigd is met olie en aromaten tot boven de gelidende interventiewaarden. Het geschatte volume aan verontreiniging bedraagt ca. 50 m<sup>3</sup>. Tijdens het nadere onderzoek is zowel de horizontale als verticale begrenzing van de verontreiniging duidelijk vastgesteld.

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek is in de periode juni-juli 1998 een nadere onderzoek uitgevoerd naar twee nog steeds verdaachte deellocaties in verband met aangezon-de verhogingen aan olie en/of aromaten in het grondwater. Dit onderzoek is gerapporteerd in rapport 3-38-257-4 d.d. 23 juli 1998.

In de periode april-mei 1998 is een uitgebreid oriënterend onderzoek uitgevoerd naar alle verdachte en overdrachte deellocaties. Dit onderzoek is gerapporteerd in rapport 3-38-257-2 d.d. 18 mei 1998.

## 2.2 Gegevens vooronderzoeken

Liggings : Locatie : Van Douverenstraat 5 te Hoest Oppervlakte : circa 1.350 m<sup>2</sup>  
Kadastraal : sectie B nummer 4604 Coördinaten : X: 201.550 Y: 384.725 ( $\pm$  100 m)

## 2.1 Onderzoekslocatie

## 2 VERONTREINIGINGSSITUATIE

vrijkomende afvalwater (kwantitatief);  
- toesemming van de beheerder (Gemeente Horst) van de riolering voor het lozen van het toesemming van het bevoegd gezag (Gemeente Horst) voor de uitvoering van de sanering.  
nooddakelijjk:

Voor het uitvoeren van de sanering zijn de volgende toesemmingen en/of vergunningen

### Vergunningen

## 3.2 Saneringsmethode

grondkeerde constructies en/of grondwatersstandverlaging.  
worden uitgevoerd dat er geen extra materiaal nodig is in de vorm van afgevoerd naar een erkende grondreiniger. De ontgravingsswerkzaamheden dienen zodanig te rijgsysteem aanbevolen. het gaat hierbij om maximaal 10 m<sup>3</sup> grond weleke moet worden verontreiniging bij boringen 18 tijdens de aanleg werkzaamheden van het grondwatersane- selleid van het grondwater bespoedigen, daarom wordt geadviseerd om de klem van deze verontreiniging te verwijderen. Het verwijderen van de klem zal echter de saneringen- deze verontreiniging te verwijderen. Het verwijderen van de klem kan reden om De ovang van de grondverontreiniging met olie en aromaten is in beginsel geen reden om

zeer wenselijk.  
voor een grote hoeveelheid grondwater, daarom is een sterke reduceert van deze gehalten Dergelijke hoeveelheden lijken heel weinig maar kunnen desondanks grote gevolgen hebben

- aromaten totaal 50 m<sup>3</sup> à 2.600 µg/l is ca. 130 gram.

- minerale olie 50 m<sup>3</sup> à 1.700 µg/l is ca. 100 gram;

als volgt zijn ingeschacht:

demet. Hierbij wordt opgemerk dat de maximale aantal hoeveelheid verontreiniging een lange saneringssduur dan 3 maanden dient de sanering geslaakt te worden omdat dan de economische inspanning in geen verhouding meer staat tot het mogelijjk te behalen milieuer- is hierbij de stoffen, maar bij een asymptotische benadering van een hogere waarde of het grondwater terug te brengen tot aan of onder een aanvaardbare waarde. Het uitgangspunt Het doel van de grondwatersanering is om de verontreinigingssgraad met olie en aromaten in

## 3.1 Doelstelling en randvoorwaarden

Onderstaande gegevens geven een beeld van de te ondernemen acties om de sanering tot een goed einde te brengen.

## 3 SANERINGSPLAN

Gedurende de werkzaamheden zullen de normale werktijden gehouden (maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur).  
Gezien de betrekkelijk kleine omvang, de geïnige ontgravingsschepen en de ligging zelf maatregelen in de vorm vanhekwerk of bijzondere verkeersmaatregelen niet noodzakelijk.

De installaties dienen zodanig te worden geplaatst dat de bestaande peilbuizen, met name de nr's. 18, 100, 101, 102 en 103 aanwezig en functioneel blijven.

De omvang van de grondwaterverontreiniging is met het bemalingsysteem, weergegeven in bijlage 2.

Ter plaatse van de pomp en na de olieafschieder dienen monsteraamputen aangebracht te worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te behouden.

Het water wordt via een ondergronds aan te leggen leiding aan gesloten op de bestaande olie/benzineafschieder. Daarna wordt het water geloosd op de riolering.

Hierin te stellen totaal debiet is maximaal  $1 \text{ m}^3/\text{uur}$ . Bij een doorspoefactor van 40, wat in deze grondsoort zeer hoog is, zal de grondwatersanering ca. 3 maanden in beslag nemen.

Ten behoeve van de grondwatersanering wordt een vacuüm-bronnering aangebracht met vier filters, met elke een filterlening van ca. 1 meter. De filters worden op een diepte van 4,5 m- my aangebracht en onder de verharding aangebracht.

Om de milieukundige begleidingsdebatte te kunnen voeren moet schoon zand. Hiervan dient een certificaat beschikbaar te ontgraven en bewaren naast een verwerkingsinstallatie (bijvoorbeeld BSN te Weert). Na controlle en bewaren moet schoon zand. Hiervan dient een certificaat beschikbaar te ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie (bijvoorbeeld BSN te Weert). Na ontgraving moet schoon zand beschikbaar zijn.

Voorafgaande aan de werkzaamheden dient de saneringsslocatie vrij te worden gemaakt van obstakels en verhardingen. Deze dienen zodanig te worden verwijderd dat deze later weer kan worden teruggeplaatst.

- melding aan Zuiveringschap Limburg voor het loszen van het vrijkomende afvalwater op de riolering (kwaliteit).

- Tijdens de werkzaamheden worden de volgende werkzaamheden in het kader van de milieukundige begeleiding uitgevoerd:
- het aanleveren van de ontgravingsschichten van de verontreinigde grond;
  - het bemonsteren en later analyseren van de ontgravingssput;
  - het aangeven van de plaats van de bronnen, het leidingswerk en monsteraam punten;
  - het regelmatig bemonsteren van het milieu, effluent en controle-peilbuizen, hiervoor wordt het volgende schema opgesteld:
- INFLUENT
- na een dag, een week, daarna maandelijks;
- EFFLUENT
- na een dag, een week, daarna maandelijks;
- CONTROLE PEILBUIZEN
- na een dag, een week, daarna maandelijks
  - nr. 18, na een week, daarna maandelijks
  - overige peilbuizen, nadat nr. 18 schoon is of een stabiele waarde heeft bereikt.

Ingenieursbureau Van Limburg Zuid B.V.

Bijhouden logboek van de sanering:

Ingenieursbureau Van Limburg Zuid B.V.

Kwaliteitsbewaking van de sanering en veiligheid:

Ingenieursbureau Van Limburg Zuid B.V.

Contacten met overheden (Milieukundig):

Aanmerken.

Verantwoording voor kabels en leidingen:

Standaard RAW-bepalingen 1995.

Contacten verhouding tussen opdrachtever en opdrachthemer:

mering).

afsluit danwel gesloten heeft (aan sprakelijkhedsverzekering voor bodesma-  
verzekeringen: Aannameen wordt dat de aanname een ter zake doneerde verzekering

systematisch worden toegepast.

afgedekt indien de veiligheidsmaatregelen uit het basis pakket uit de RAW-  
veiligheid: De diverse risico's die bij saneringen kunnen optreden worden voldoende

#### 4. WERKAFSPRAKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

De relevante gegevens uit het logboek worden eveneens in het verslag opgenomen.

Dit verslag zal bestaan uit een beschrijving van de kwaliteit van de onderzokslocate voor aanvankang van de sanering. Hier voor worden de beschikbare gegevens uit de reeds uitgevoerde onderzoeken gebruikt. In dit verslag zal een overzicht gegeven worden van het verloop van de werkzaamheden, de ontgravingen hoeveelheden en de bestemming van de verloop van materiaal en de kwaliteit van de sanering na afloop van de werkzaamheden. Hiervoor zullen de resultaten van de controlemonters tijdens en na de ontgraving worden gebruikt.

Na de sanering zal Ingenieursbureau Van Limburg Zuid B.V. verslag doen van het verloop van de werkzaamheden.

## 5. SANERINGSVERSLAG

6. ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Algemeen Alarmnummer 112

Locatie Van Douverenstraat 5 Horst

Oprachtegaever: Martens Assurantieën v.o.f.

C.P. De heer B. Martens

tel. 077 - 398 32 22

fax 077 - 398 74 65

Van Limburg Zuid B.V.

Adviesbureau: Van Douverenstraat 7

5961 JH HORST

Opdrachtegaever: Martens Assurantieën v.o.f.

5961 JH HORST

Lage Dijk 29

fax: 0492 - 533 282

Gemeente Horst

077-399630

Zuiveringschap Limburg

De heer H. de Zeeuw (contactpersoon)

Postbus 6005

5960 AA HORST

Zuiveringschap Limburg

De heer D. Schouff (contactpersoon)


Maria Theresialaan 99


6043 CX ROERMOND

0475-394444

Zuiveringschap:

Gemeente:





#### Bijlage 1: Structuring onderzoekslocatie

